



**CONTENIMENTO DELLE POLVERI DIFFUSE SU PIAZZALI, STRADE E STOCCAGGI ESTERNI**

A.	<b>Origine e Causa:</b>	Movimentazione del materiale, caricamento e circolazione dei mezzi nella viabilità esterna.
B.	<b>Addetti al Controllo:</b>	Responsabile di produzione capo turno e addetti alla movimentazione (Palisti e carrellisti)
C.	<b>Precauzioni:</b>	Pulizia e mantenimento umidità sulla viabilità esterna, piazzali e stoccaggi esterni
D.	<b>Modalità:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><u>Pulizia giornaliera dei piazzali, della viabilità esterna del civico 41/56 e della via dell'Artigianato, mediante spazzatrice:</u> Ogni giorno un incaricato deve svolgere mediante l'uso della spazzatrice la pulizia della viabilità esterna e dei piazzali dei civici 41 e 56 nonché della via dell'Artigianato e annotare suddetta attività nei registri appositamente predisposti. Oltre a questa attività, deve essere svolta una pulizia ogni qual volta si necessiti. Deve essere svolta inoltre la pulizia dei piazzali e del tratto di via dell'Artigianato dal civico 41 al civico 54 e dal civico 41 al civico 56 qualora si effettuino le spole dei materiali tra i civici.</li><li><u>Umidificazione viabilità esterna e stoccaggi esterni:</u> Per mantenere costantemente umidi la viabilità interna ed esterna, nonché i cumuli di VPF, vengono usati degli spruzzatori d'acqua che si attivano automaticamente mediante dei timer. Compito degli addetti alla produzione e alla manutenzione è di controllare il corretto funzionamento del sistema di umidificazione.</li></ol>
E.	<b>Responsabilità:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile Tecnico</li><li>• Responsabile di Produzione</li><li>• Responsabile della Manutenzione</li><li>• Capo turno</li></ul>