

CAFAR S.A.C TORRE DI MOSTO		ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI		Edizione 2025 Rev 00 Del 24-02-2025
Data	ED	REV	Motivo	
24-02-2025	2025	0	Integrazione DVR	

Premessa

Il presente allegato costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi del sito produttivo di Torre di Mosto (VE), Via Confin n° 94, 30020 della società CAFAR società agricola cooperativa fra allevatori romagnoli con sede legale in via Pirandello 5/7, 47043 Gatteo (FC).

Valutazione requisiti ambienti di lavoro

Di seguito si riporta la valutazione della conformità a quanto richiesto dalla Delibera n. 1887 del 27 maggio 1997 emanata dalla Regione Veneto avente ad oggetto “Revisione circolare regionale n. 38/87. Viene pertanto riportata la valutazione dell’insediamento produttivo secondo i medesimi criteri.

TOTALE DIPENDENTI: 186

- 106 Uomini
- 80 Donne

Superficie del reparto	Genere addetti	N. addetti	Servizi	Numero Servizi richiesti Delibera Reg. Veneto	Numero servizi presenti	Requisiti rispettati
REPARTO VIVO/MACELLO (Attività insudiciante)						
Mq 1835	Maschi	15	WC	2	6	Si
			DOCCE	3	5	Si
			LAVANDINI	3	11	Si
	Femmine	0				
Presenti n. 2 spogliatoi per gli uomini: <ul style="list-style-type: none">○ Spogliatoio “vivo” superficie 16 mq○ Spogliatoio esterno superficie 18,72 mq raggiungibile tramite tunnel coperto						

Tutti gli spogliatoi sono dotati di armadietto chiudibile a chiave e a doppio scomparto.

Tutti i servizi sono facilmente raggiungibili e consentono un loro facile utilizzo.

Superficie del reparto	Genere addetti	N. addetti	Servizi	Numero Servizi richiesti Delibera Reg. Veneto	Numero servizi presenti	Requisiti rispettati Esito
REPARTO TAGLIO						
Mq 1540	Maschi	34	WC	2	11	Si
	Femmine	53	WC	3	8	Si
	Lavandini totali M/F			18	26	Si
REPARTO COTTI						

CAFAR S.A.C TORRE DI MOSTO		ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI				Edizione 2025 Rev 00 Del 24-02-2025	
Mq 1340 circa	Maschi	13	WC	2	8	Si	
	Femmine	14	WC	2	4	Si	
	Lavandini totali M/F			6	21	Si	
REPARTO MANUTENZIONI							
Operano in tutto lo stabilimento	Maschi	10	WC	1	4	Si	
	Femmine	0	//	//	//	//	
	Lavandini totali M/F			2	10	Si	
REPARTO SPEDIZIONI							
Operano in tutto lo stabilimento	Maschi	14	WC	2	3	Si	
	Femmine	0	//	//	//	//	
	Lavandini totali M/F			3	6	Si	
Spogliatoio per gli addetti al reparto taglio, cotti, manutenzioni e spedizioni							
Spogliatoio uomini 261 mq	Maschi	71	DOCCE	3	4	Si	
Spogliatoio donne 144 mq	Femmine	67	DOCCE	3	4	Si	

Tutti gli spogliatoi sono dotati di armadietto chiudibile a chiave e a doppio scomparto.

Tutti i servizi sono facilmente raggiungibili e consentono un loro facile utilizzo.

Impiegati e autisti						
Uffici 713 mq	Maschi	20	WC	2	2	Si
	Femmine	13	WC	2	2	Si